


Koordinierungsraum Tideelbe, Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch nach Artikel 7 EG-WRRL



— Küstenlinien
 — Staatsgrenzen
 — Ländergrenzen
 □ Grenze des Koordinierungsraums
 ■ Städte > 50000 Einwohner
 ■ Zustand der Oberflächenwasserkörper mit Trinkwasserentnahme
 ■ gut
 ■ nicht gut
 ■ nicht klassifiziert
 ■ keine Entnahme von Trinkwasser
 ■ Zustand der Grundwasserkörper mit Trinkwasserentnahme
 ■ Tiefe Grundwasserkörper - gut
 ■ Tiefe Grundwasserkörper - schlecht
 ■ Tiefe Grundwasserkörper - nicht bewertet
 ■ Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern - gut
 ■ Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern - schlecht
 ■ Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern - nicht bewertet
 ■ keine Entnahme von Trinkwasser

This product includes geographical data licensed from European National Mapping Agencies. (c)EuroGeographics
 ATKIS(R), DLM1000; Copyright(c) Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2003
 Realisation:

Freitag, 28. August 2009 11:17

