


KOR Eger und Untere Elbe - Karte 4.7: Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper



**Mengenmäßiger Zustand**

**Tiefe Grundwasserkörper**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



Quelle: WasserBLICK/BfG; 23.10.2014